

Från: miljobygg@vaggeryd.se

Till: kulturfritid@vaggeryd.se; Kent-Ake.Svensson@vaggeryd.se;
david.norrfjard@vaggeryd.se; beata.vilkhed@vaggeryd.se

Cc:

Bcc:

Ärende: Begäran om komplettering HAL.2021.1075

Skickat: 2022-10-17 13:28:24

Bilagor:

Inbäddade bilagor:

Hej

Enligt beslut skickat 2022-08-08 skulle en handlingsplan inkomma 2022-10-15 innehållande vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla de allmänna råden samt vilket tid åtgärderna ska vara klara.

Handlingsplanen ska innefatta åtgärder och en tidsram gällande:

1. Skötsel och underhåll av lokal och inredning

- a. Korrosionsutblödning mellan kakelplattor i bassängbotten
- b. Infästning av stegen saknar fogmassa vid klinkerplattor vid lilla bassängen
- c. Klinkers i bassängutrymmet är föråldrat och har förlorat sitt halksäkerhet vilket försämrar miljön i badvattnet och innebär en risk för allmänheten
- d. Flertal partier i bassängutrymmet har urgröpta fogar där vattnet blir stillastående
- e. Dilatationsfogarna har viss sprickningbildning samt börjat släppa vid vissa delar av golvet
- f. Träpanelen i bassängutrymmet är fuktskadad, detta tillsammans med den fuktiga miljön gör att rengöringen försvåras samt risken för bakteriell tillväxt ökar.
- g. Golvet i bastun har en felaktig lutning, detta leder till att vatten blir stående och möjliggör att bakterier fortplantas

2. Skötsel och underhåll av reningsanläggning

- a. Stora bassängen är en förträngningsbassäng, vilket innebär att inloppet är på ena sidan och utlopp är på motsatta sida.
Detta gör att den faktiska inblandningen av desinfektionsprodukter är försämrad och den desinfektion som tillsätts är förbrukad efter halva bassängen och förekomster av bakterier ökar
- b. Skvalprännor är felkonstruerade med felaktigt fall, vatten blir stillastående som bidrar till försämrad miljö och kan även bidra till läckage.
Enligt rapport från Weedotech 2015 var styr för vattenreningen ålderdomlig och fyllde inte fullgod funktion, de rekommenderade att denna skulle bytas ut och gav den en livslängd på 5-8 år, detta var för 7 år sedan.
- c. Sandfilter bedömdes passerat sin tekniska livslängd 2015, dessa har fortfarande inte uppgraderats.

Dessa punkter har ej besvarats och därför begärs en komplettering.

Beslutet har kunnat överklagas men ingen överklagan har inkommit.

Dessa punkter bör redan vara behandlade i er egenkontroll.

Om ni ej kan redogöra att ni bedriver en säker verksamhet kommer ärendet skickas till miljö- och byggnämnden med rekommendationen om förbud.

Vänliga hälsningar
Sofia Björklund

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Telefon: 0370-678000
Epost: miljobygg@vaggeryd.se
Internetadress: www.vaggeryd.se

Ärende hos kommunen: HAL.2021.1075
Mottagare: [kulturfritid@vaggeryd.se];[Kent-Ake.Svensson@vaggeryd.se];
[david.norrfjard@vaggeryd.se];[beata.vilkhed@vaggeryd.se];