



Handläggare

Sofia Björklund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0370-678151

Vaggeryds kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd

Förslag till beslut om att inkomma med en handlingsplan - Vaggeryds simhall

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut i bifogat ärende. Enligt förvaltningslagens bestämmelser ges ni härmed möjlighet att framföra era synpunkter innan beslut fattas.

Synpunkterna måste vara miljö- och byggnämnden tillhanda **senast 2022-07-29**

Adress, se längst ner på denna sida.

Frågor i ärendet besvaras av handläggare, telefon 0370-678151

Miljö- och byggförvaltningen

Sofia Björklund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Förslag till beslut om att inkomma med en handlingsplan – Vaggeryds simhall

Miljö- och byggnämndens förslag

Miljö- och byggnämnden förelägger Kultur- och fritidsnämnden, Vaggeryds kommun, organisationsnummer 212000-0522 , att inkomma med en handlingsplan för:

1. **Skötsel och underhåll av lokalen och inredningen**
2. **Skötsel och underhåll av reningsanläggning**

Av handlingsplan ska det framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla de allmänna råden samt vilken tid åtgärden ska vara klar.

Redovisning av punkt 1-2 ska ske till miljö- och byggnämnden senast **2022-10-15**.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 19 och 22 §§ Miljöbalken (MB) samt med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 3 och 9 §§.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsutövare: Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Org.nr: 212000-0522
Fastighet: Oden 12

Motivering

En inspektion genomfördes 2021-12-09, närvarande var Sofia Björklund, miljö- och byggförvaltningen samt Kent-Åke Svensson, verksamhetsutövare. Inspektionen tillsammans med inskickade dokument visar en verksamhet i stort behov av åtgärder. I inspektionsrapporten ombads det inkomma en åtgärdsplan senast 2022-06-13 med information om att detta annars skulle komma att följas upp med ett föreläggande. Inga åtgärder har till dagens datum kommunicerats till miljö- och byggförvaltningen.

Skötsel och underhåll av lokalen och inredningen

I stora bassängen sker korrosionsutblödning mellan kakelplattor i bassängbotten. Vid infästningar av stegen är det avsaknad av fogmassa vid klinkerplattor vid lilla bassängen. Klinkers i bassängutrymmet är föråldrat och har förlorat sitt halksäkerhet. Detta försämrar miljön i badvattnet och innebär en risk för allmänheten. Flertal partier i bassängutrymmet har urgröpta fogar där vattnet blir stillastående. Dilatationsfogarna har viss sprickningbildning samt börjat släppa vid vissa delar av golvet. Träpanelen i bassängutrymmet är fuktskadad, detta tillsammans med den fuktiga miljön gör att rengöringen försvåras samt risken för bakteriell tillväxt ökar. Golvet i bastun har en felaktig lutning, detta leder till att vatten blir stående och möjliggör att bakterier fortplantas.

Skötsel och underhåll av reningsanläggning

Stora bassängen är en förträngningsbassäng, vilket innebär att inloppet är på ena sidan och utlopp är på motsatta sida. Detta gör att den faktiska inblandningen av desinfektionsprodukter är försämrad och den desinfektion som tillsätts är förbrukad efter halva bassängen och förekomster av bakterier ökar. Skvalprännor är felkonstruerade med felaktigt fall, vatten blir stillastående som bidrar till försämrad miljö och kan även bidra till läckage. Enligt rapport från Weedotech 2015 var styr för vattenreningen ålderdomlig och fyllde inte fullgod funktion, de rekommenderade att denna skulle bytas ut och gav den en livslängd på 5-8 år, detta var för 7 år sedan. Förutom detta bedömde de att sandfilter redan passerat sin tekniska livslängd 2015, dessa har fortfarande inte uppgraderats.

Enligt de allmänna råden (HSLF-FS 2021:11) är utformning av badanläggningen viktigt att ta hänsyn till städbarheten, alltså hur lätt det är att hålla lokalerna rena. Det är också viktigt att utforma anläggningen så att det blir ett flöde som minskar risken för att smuts sprids till bassängerna.

Enligt de allmänna råden (HSLF-FS 2021:11) behöver en badanläggning underhållas så att skicket på inredning och utrustning inte försvårar rengöring. Det är därför viktigt att det finns rutiner för att löpande åtgärda trasiga och slitna ytskikt och föremål.

Med tanke på den fuktiga miljön är det viktigt att ytorna är hela för att förhindra mögeltillväxt. Städning försvåras dessutom om ytorna är skadade. För att inte öka belastning i badvattnet ytterligare måste alla ytor vara rena i ett badhus.

Lokaler som används ska vara lämpliga för ändamålet. Det innebär till exempel att det inte finns skadliga ämnen i luften och att det går att hålla lokalen ren. Det är den som bedriver verksamheten som ansvarar för att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa.

Enligt de allmänna råden (HSLF-FS 2021:11) ska verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt, detta enligt 6 § FVE. Det innebär att verksamhetsutövaren i förväg behöver ha tänkt igenom möjliga scenarier och vilka tänkbara händelser som skulle kunna inträffa och medföra olägenheter. För ett bassängbad kan det exempelvis handla om större problem med reningsanläggningen eller överskridna riktvärden (till exempel bakterier eller triklorammin). Att återkommande ta prover på bassängvattnet och övervaka luftkvaliteten är också ett sätt att bedöma riskerna med verksamheten.

Med tanke på att problem med simhallen är väl kända i kommunen anses detta även kunna leda till en olägenhet för människors psykiska välbefinnande.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens (MB) allmänna hänsynsregler (2 kap 2 och 3 §§) ska verksamhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten och dess omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kap 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vid bedömningen av vad som är att anse som en olägenhet skall man enligt förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2 s. 746) utgå från hur människor i allmänhet uppfattar en störning. Med störning avses även störningar som inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsoskadliga men som ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande. Förutom fasta störningar räknas också regelbundna störningar samt störningar som återkommer vid flera tillfällen om än inte med någon regelbundenhet.

Enligt MB 9 kap 9 § skall verksamhetsutövare bruka lokalerna på så sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer och vidtaga de åtgärder som skäligen kan krävas för att undanröja olägenhet för människors hälsa.

Enligt MB 26 kap 9 § får nämnden meddela förelägganden och förbud som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning skall efterlevas.

Av MB 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande skall planera och kontrollera verksamheten för att motverka och/eller förebygga sådana verkningar.

Av MB 26 kap 22 § framgår att den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra en olägenhet för människors hälsa är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) 6§ ska verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt..