

Rödmarkerat är brådskande

2020

Id	Fastighet	Felbeskrivning	Föreslagen åtgärd	uppskattat pris	Beslut
1626	Fågelfors fsk	Köldmedieläcka kylanl.	Byt kyl till ny med integr. Maskin	offert 29000 + arbete (<40000)	klar
1673	Hok skola	Tak läcker del av tak	Laga läcka		klar
1668	Götafors skola	Tak läcker del av tak	Laga läcka	40000	klar
1674	Svenarum skola	Tak läcker del av tak	Utredes		Klar
1674	Svenarum skola	sand sandlåda för låg nivå	Fyll på		klar
1674	Svenarum skola	Brandlarmcentral ur funktion	Bytes	offert electroteam 39000 + arbete	Klar
1635	Skillingehus Bibliotek	Dörrautomatik trasig	Dörrstängare bytes	offert 21900	klar
1626	Fågelfors fsk	Ugn storkök trasig	Byts ut mot ny	offert 64875	Klar
1642	Gullbäcken fsk	2st Kylskåp med centralkyla läcker k-media	Bytes mot ny med miljövänlig k-media	Offert 94900	Klar
1674	Svenarum skola	Fuktskada matsal, läckande rör i vägg	Utredes		
1667	ga östra skolan	Vindskivor ruttna	Bytes		
1624	Sörgårds skolan	Omfattande regelbunden skadegörelse	Kamerabevakning	Offert 31000 + arbete ca 40000 tot	
1631	Vårdcentral	Tak läcker hela är dåligt	Bytes	Upphandlas	
1686	AME Vaggeryd	Fuktskada Kontor källare	Utredes		
1625	Bullerbyn	Utegård	Kostnadsberäknas		
1621	Fågelfors Centralkök	Anmärkning miljö hälsa föreläggande	Åtgärddas jullov klart till 31/1	Påbörjas V 52	Beställd
1666	Hjortsjöskolan	Omfattande regelbunden skadegörelse	Kamerabevakning uppgradering	Offert ca 70 000 + Arbete	
1666	Hjortsjöskolan låg o mellan	Fuktskada Sal 105 Vagg o golv	Åtgärdsförslag enl. Detectum		Beställd
1621	simhall	Dörrautomatik trasig	Byts ut mot ny	offert 11800kr	
1635	Skillingehus	Soc lokaler silverfiskar mm	Utredning Detectum		Rapport finns inga tecken på fuktskador som kan påverka hälsa
1664	Fenix 1	Arbetsmiljö påtalar hälsoproblem	Utredning Detectum	Provtagning	Pågår
1675	Furugården	avd Granen lgh dörrar slitna	bytes samt uppräskning lister mm		
1666	Hjortsjöskolan 7-9	Fuktskada Fasad	Åtgärdsförslag enl. Detectum	offert 185 000:-	Täkt med presenning
1675	Furugården	Torktumlare Linden 4 uttjänt	Byte	offert 18700	

28-sep

2021

Id	Fastighet	Felbeskrivning	Föreslagen åtgärd	uppskattat pris	Beslut
1666	Hjortsjöskolan låg&mellan	Utrymningsplaner uppdateras	Nya upprättas		
1675	Furugården	Måla plåttak, de tvättades 2019	Måla		
1627	Åker skola	Samtliga markiser utslitna	Bytes		
1630	Jupiter	Dörrstängare Hiss trasig, tillgänglighet	Byte	Offert 14900	Beställt byte 1/1