



Handläggare
David Högberg
0393-678652
david.hogberg@vaggeryd.se


Tillsyn LSO 2:2

Föreläggande

Beslut

Vaggeryds kommun (212000-00-0522), ägare och nyttjanderättshavare av fastigheten Tofsvipan 4, föreläggs härmed med stöd av 2 kap 2 § och 5 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att senast 2022-12-31 vidta följande åtgärder i Hjortsjöskolans högstadiedel på fastigheten Tofsvipan 4 i Vaggeryds kommun

- Brandtekniskt skilja av trapphus mellan Trappa (5334) och Passage (5333) i lägst brandteknisk klass EI30. Dörrparti i avskiljningen ska utföras i lägst brandteknisk klass EI30-CS₂₀₀ och ha en minsta fri bredd motsvarande bredden i det trapplopp den ansluter mot.



- Tillskapa en utrymningsväg via fönster i Loge (5053). Fönster avsedda för utrymning ska utföras enligt Boverkets Byggregler (BFS 2011:6) 5:323.
- Tillse att dörrpartier från uteklassrum (5102) och (5112) går att, i utrymningsvägens riktning och då personer vistas i byggnaden, öppna utan nyckel eller annat hjälpmedel. Dörrpartierna ska också förses med genomlysta för utrymning vägledande markeringar.
- Tillskapa utrymningsväg via fönster från Bas (5245), (5246), (5256) och (5258) mot respektive Uteklassrum (5102) och (5112). Fönster avsedda för utrymning ska utföras enligt Boverkets Byggregler (BFS 2011:6) 5:323.
- Tillskapa utrymningsväg från grupprum utanför Bas (5119) med flera genom att utan nyckel eller annat hjälpmedel tillgängliggöra någon av Bas (5119), Bas (5127) eller Storarbetsrum (5124) och


Handl.nr	Sign





fönsterutrymning från av dessa valda utrymme. Valt utrymme ska också markeras med för utrymning vägledande markering.

- Återställa full funktionalitet i koordinater i dörrpartier från Passage (5103) och (5113) mot respektive trapphus. Denna åtgärd ska vara vidtagen senast 2021-05-07
- På ömse sidor förse dörr mellan Bibliotek (5251) och Bibliotek (5250) med för utrymning vägledande markering.



- Justera piktogram på för utrymning vägledande markering i Passage (5045) så att detta hänvisar åt rätt håll (höger).



De angivna åtgärderna ska, om inte annat angetts ovan, vidtas snarast möjligt, dock senast 2021-08-13.

Handl.nr	Sign



Motivering

I Aula (5265) finns en Läktare (5335) med ett 25-tal platser. Dessa har enbart en utrymningsväg till Trappa (5334). Detta trapphus omfattas av det automatiska brandlarmet men gångavståndet inom utrymningsvägen uppgår med direkta mått till 34 meter och med sedvanlig faktor för trappor (fyrdubbling av höjdskillnaden) blir det ett nominellt gångavstånd på knappt 62 meter varför utrymning inte bedöms kunna ske innan kritiska förhållanden uppstår. Det saknas därför från läktaren två av varandra oberoende utrymningsvägar. Att skilja av trapphuset på förelagt sätt tillskapar två av varandra oberoende utrymningsvägar, den primära via det norra trapphuset och den alternativa via Passage (5333)/(5326) till det södra trapphuset. Avskiljningens placering i förhållande till dörr till Språk (5336) är i sammanhanget egal.

Loge (5053) och Loge (5054) med tillhörande kringlokaler saknar två av varandra oberoende utrymningsvägar. Räddningstjänsten kan konstatera att det finns förutsättningar att tillskapa en alternativ utrymningsväg via fönster i Loge (5053).

Utrymning från Uteklassrum (5102) och (5112) ska ske via dörr i fasad mot kringliggande utrymnen och vidare till det fria. Gällande brandskyddsbeskrivning indikerar också att utrymningen från uteklassrummen också betjänar klassrum i anslutning till dessa. Dörrar i och i väg till utrymningsväg ska vara lätt identifierbara och kunna öppnas utan nyckel eller annat hjälpmedel.

Alternativ utrymningsväg från Bas (5245), (5246), (5256) samt (5258) ska enligt gällande brandskyddsbeskrivning ske via fönster i fasad mot Uteklassrum (5102) och (5112) och sedan vidare via passage (5103)/(5113) och mot dörr i fasad mot det fria. Inga fönsterpartier var i dessa klassrum uppmärkta eller beslagna för utrymning varför klassrummen således saknar två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Grupprum utanför Bas (5119) med flera saknar två av varandra oberoende utrymningsvägar. Enligt gällande brandskyddsbeskrivning ska detta utrymme tidigare varit en del av Storarbetsrum (5124) och då hanterats via fönsterutrymning. Efter ombyggnation har grupprummet blivit en separat rumsvolym och då har inte utrymningsituationen hanterats. Det finns goda möjligheter att genom byte av beslagning tillgängliggöra någon av angränsande utrymnen med fönsterutrymning direkt till det fria och på så sätt erbjuda två av varandra oberoende utrymningsvägar. Tillskapad utrymning kommer också att betjäna Personalarbetsplats (5123).

Dörrpartierna från Passage (5103) och (5113) mot respektive trapphus är utförda som brandcellsgräns vilken tillsluts vid utlöst brandlarm. För att brandcellen ska bli tät måste dörrbladen stängas i rätt ordning varför koordinatörer är monterade. Koordinatorerna var vid tillsynen ur funktion

Handl.nr	Sign
----------	------



med anledning av åverkan varför brandcellsgränsen inte kan säkerställas i händelse av utlöst brandlarm.

Dörrar i och i väg till utrymningsväg ska vara lätt identifierbara vilket inte är fallet med dörr mellan Bibliotek (5251) och Bibliotek (5250). Denna dörr utgör dessutom alternativ utrymningsväg i båda riktningarna varför vägledande markeringar ska monteras på ömse sidor.

Med samma motivering som i stycket ovan ska, för att göra dörrar i utrymningsväg lätt identifierbara, piktogrammet i Passage (5045) bytas. Nuvarande piktogram kan uppfattas hänvisa till en dörr som leder till ett outgrävt utrymme utan vidare passage till det fria.

Gällande regler

2 kapitlet 2 § LSO

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

5 kapitlet 2 § andra stycket LSO

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Överklagande

Detta beslut (föreläggande) kan överklagas av den som direkt berörs av beslutet till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen men ska skickas till Vaggeryds kommun, Räddningstjänsten, Sveavägen 7, 567 32 Vaggeryd.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag klaganden tog del av beslutet. Överklagandet ska ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange diarienumret. Överklagan ska också ange varför beslutet ska ändras och vilken ändring som ska ske. Överklagan kan också redogöra för andra uppgifter som anses kan ha betydelse i ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad.

David Högberg
Stf räddningschef / Brandingenjör LTH
Räddningstjänsten

Handl.nr	Sign