

## Skadeförebyggande - Exempel på avvikelser funna vid besiktning i Vaggeryd kommun



Protector Försäkring har ett starkt fokus på skadeförebyggande arbete. Ett av kärnområdena inom detta område är förebyggande av anlagda bränder i skolor.

Det brinner ofta på skolor i Sverige. Varje år inträffar ca 400 brandtillbud. De flesta av dessa är anlagda bränder. Vi tror inte nödvändigtvis att den eller de som anlägger elden önskar att bränna ned skolan, men konsekvenserna blir ändå ofta stora bränder med långtgående konsekvenser för skolan och lokalsamhället. Elever mister sin skola och personalen mister sin arbetsplats. Organiseringen av verksamheten i tillfälliga lokaler kräver mycket resurser. Det gör också planläggandet av en ny skolbyggnad.

Vi har därför vid flera tillfällen skickat information till våra kunder om förebyggandet av anlagd brand och information om våra säkerhetsföreskrifter som säger att emballage, avfall, soptunnor, containrar eller annat brännbart material inte får förvaras på lastkaj eller plats utomhus inom sex meter från byggnad.

### Detta innebär:

- Inga papperskorgar eller postlådor får var monterade på fasader oavsett byggmaterial.
- Alla papperskorgar/postlådor skall vara fastmonterade och minst 3m från fasad/skärmtak.
- Rullkärl skall vara minst 6m från fasader och låsta tex med kedja under icke skoltid eller inlåsta i egen byggnad (soprum).
- Sopcontainrar skall vara minst 6m från fasad och låsta under icke skoltid
- Inget löst brännbart material får finnas på skolområdena tex träpallar, brännbart skräp.

Vi har hittills inspekterat över 6000 skolor och ca 50% av dessa har avvikelser från säkerhetsföreskrifterna. Avvikelser från dessa säkerhetsföreskrifter gör skolorna mycket utsatta för brand. Ett ögonblick av oförsiktighet eller oaktsamhet i samband med eld är tillräckligt för att konsekvenserna ska bli mycket stora.






Flera av **Vaggeryd** kommuns skolor hade vid vår senaste inspektion avvikelser från säkerhetsföreskrifterna. Vid skada på byggnad med orsakssamband som bryter mot säkerhetsföreskrifterna, kommer det att innebära betydande begränsning av ersättningen. Vi rekommenderar vidare att man upprättar varaktiga åtgärder för att säkerställa lagliga krav och säkerhetsföreskrifter.

Därtill kan man fokusera på följande:

- Ha nolltolerans mot skadegörelse och ovarsam hantering av eld
- Informera elever om konsekvenserna av att gripas för anläggning av brand
- Informera föräldraråd, vårdnadshavare och andra parter med intressen i frågan
- Sörja för att kommunen själv inspekterar byggnader med anlagd brand i åtanke och att det finns ett system för att upptäcka och vidta åtgärder vid avvikelser

Avvikelse rapport från inspektion följer på nästa sida. Avvikelserna är exempel och utesluter inte att det finns andra avvikelser som måste åtgärdas.

**Här följer exempel på avvikelser från säkerhetsföreskrifterna samt exempel på godkända lösningar.**

Godkänd	Inte godkänd
	
Moterat vid post på säkert avstånd från byggnad	Avfallsbehållare monterad på brännbar vägg
	
Moterat vid staket på säkert avstånd från byggnad	Avfallsbehållare under brännbart tak
	
Flyttbara avfallsbehållare inlåsta	Container nära byggnad och löst brännbart material
	
Flyttbara avfallsbehållare fastlåsta	Lösa flyttbara avfallsbehållare

## Besiktningssrapport

Typ av besiktning:  Ny besiktning  Åter besiktning

Kommun: Vaggeryd

Utförd när: Juni 2021

Utförd utav: Thorleif Sigurjonsson, Riskingenjör, Protector Försäkring

**Beskrivning:** 2019 gjordes det en besiktning av skolorna i Vaggeryds kommun. Flera avvikelser hittades. I juni 2021 gjordes det en återbesiktning av skolorna i kommunen. Några avvik har åtgärdas men många är kvar.

1. Klevshultsskolan. Rullkärl ej låsta.




## 2. Åker skola. Rullkärl ej låsta



### 3. Fågelfors skolan. Rullkärl vid fasad samt ej låsta




4. Svenarums skola. Rullkärl vid fasad.



5. Hoks skola. Rullkärl ej låsta samt brännbart skräp vid fasad.



6. Götafors skola. Rullkärl ej låsta.






## 7. Östra skolan. Rullkärl ej låsta



8. Hjortsjöskolan. Rullkärl ej låsta samt sopcontainer olåsta och för nära fasad (min 6m och låsta)



## 9. Bondtorpsskolan. Rullkärl ej låsta

