



Handläggare  
Johnny Johansson  
Telefonnummer 0370-678503

## *Tjänsteskrivelse*

### **Hoks skola, kök och matsal**

#### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen att åtgärda arbetsmiljöproblemen på Hoks skolas kök.

#### **Ärende**

Köket i Hoks förskola/skola är slitet, har för liten yta och undermåliga personalutrymmen. Enheten har också en för liten matsal för barn/elevantalet.

Personalen har enbart ett gemensamt utrymme för disk och matlagning och de måste diska samtidigt som man tillreder mat. Köket är trångt för personalen och saknar avställningsytor. Frost bildas snabbt i kylarna pga placering nära ugn och det saknas av bra kokmöjligheter varför ugnarna ofta även används till kokning. Ventilationskåpan till ugnarna är för liten vilket medför att värme och ånga stannar i köket med hög temperatur som följd.

Det är svårt att hålla rent då golvet har ojämnheter och det bildas vattensamlingar samt brunnar är svårtillgängliga. Det är inte åtkomligt bakom ugnarna för städ.

Bristen på utrymmen medför också att kylar och frysar har placerats i entrén och korridoren måste användas till förvaring där även personalens klädskåp är placerade. Detta medför bland annat att dörren till personaltoaletten endast kan öppnas 45 cm. På grund av för lite frysmöjligheter är det dubblerade leveranser till enheten.

Matsalens begränsade yta medför att förskolan måste äta på sina respektive enheter. Därför sker en svårhanterlig mattransport ute med handdragen kärra till förskole-avdelningen, drygt 100m från köket.

Per-erik Lorentzon  
Förvaltningschef

Johnny Johansson  
Lokalstrateg