



§ 50

Morarp 2:69 – Föreläggande om utredning av buller, Hoks skola (HAL.2022.657)

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare hantering på beredningssammanträdet den 4/4-23.

Sammanfattning

Inspektion enligt tillsynsplan genomfördes 2022-11-23, närvarande var från miljö- och byggförvaltningen, Sofia Björklund och Max Lindenmo Linck, från barn- och utbildningsnämnden, lokalstrateg och tillförordnad rektor. Vid inspektionen uppmärksammades att verksamhetens ventilation är högljudd, lokalstrateg från barn- och utbildningsnämnden använde en app för att kontrollera ljudvolym, denna mätte 45 decibel.

I inspektionsrapporten 2023-01-13 begärdes redovisning eller handlingsplan inkomma senast 2023-02-14 kopplat till den höga ljudvolymen från ventilationen.

2023-02-08 inkom *Redovisning av åtgärder efter inspektionsrapport – tillsyn enligt miljöbalken, Morarp 2:69*, där det angavs:

”Gällande rumsaggregaten har dessa en högre ljudnivå än vanlig ventilationsanläggning. Kontroll om det går att sänka ljudnivån av dessa är anmält till SAPS. De har i dagarna knutit en ny underentreprenör till sig som kommer att kontrollera om det går att åtgärda. Ingen tidsram har presenterats eftersom entreprenören är ny.”

2023-02-15 begärdes komplettering att inkomma senast 2023-03-15 från verksamheten där det angavs:

”Krav på utredning om åtgärd kan ställas om bullernivåerna i lokaler för undervisning överstiger 30 dBA, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller. Om ni därför inte kan visa på att ljudnivån är under detta eller att ni tar åtgärder snarast måste en utredning begäras i frågan.”

2023-03-15 inkom *Komplettering – redovisning av åtgärder Morarp 2:69* där det angavs att:

”Climacare har på uppdrag av fastighetsingenjören sett över ventilation och åtgärdat fel. Svårighet att få ner ljudvolymen i denna typ av aggregat kvarstår och kommer åtgärdas i samband med den ombyggnad av skolan som är under planering.”

I samma ärende har verksamheten inkommit med en sjuksidig skrivelse där verksamheten redogör hur viktigt det är med ljudnivåerna i undervisningslokaler.



2023-03-16 meddelar handläggare att verksamheten fortfarande ej påvisat att ljudnivån är enligt rekommendation eller att åtgärder kommer tas snarast.



Document history

COMPLETED BY ALL:

31.03.2023 12:03

SENT BY OWNER:

Åsa Berg · 31.03.2023 10:14

DOCUMENT ID:

HJmUIMVZ2

ENVELOPE ID:

rkfLLMVZh-HJmUIMVZ2

DOCUMENT NAME:

Miljö- och byggnämndens protokoll 2023-03-28.pdf

34 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MAGNUS DAUHN magnus.dauhn@vaggeryd.se	Signed Authenticated	31.03.2023 10:47 31.03.2023 10:28	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/06/28) IP: 217.72.19.215
2. Oscar Edward Smit Oskarsson oscar.smith-oskarsson@vaggeryd.se	Signed Authenticated	31.03.2023 11:59 31.03.2023 11:46	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1970/03/11) IP: 194.22.148.33
3. Åsa Berg asa.berg@vaggeryd.se	Signed Authenticated	31.03.2023 12:03 31.03.2023 12:02	Email Low	IP: 194.22.148.33 IP: 194.22.148.33

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed