

Rödmarkerat är brådsökande

2020					
Id	Fastighet	Felbeskrivning	Föreslagen åtgärd	uppskattat pris	Beslut
1626	Fågelfors fsk	Köldmedeläcka kylan.	Byt kyl till ny med integr. Maskin	offert 29000 + arbete (<40000)	klar
1673	Hok skola	Tak läcker del av tak	Laga läcka		klar
1668	Götafors skola	Tak läcker del av tak	Laga läcka	40000	klar
1674	Svenarum skola	Tak läcker del av tak	Utredes		klar
1674	Svenarum skola	Fuktskada matsal, läckande rör i vägg	Utredes		
1667	ga östra skolan	Vindskivor ruttna	Bytes		
1674	Svenarum skola	sand sandlåda för låg nivå	Fyll på		Beställt
1624	Sörgårds skolan	Omfattande regelbunden skadegörelse	Kamerabevakning	Offert 31000 + arbete ca 40000tot	
1631	Vårdcentral	Tak läcker hela är dåligt	Bytes	offert 1590000 exl målning	
1674	Svenarum skola	Brandlarmcentral ur funktion	Bytes	offert electroteam 39000 + arbete	Beställt
1686	AME Vaggeryd	Fuktskada Kontor källare	Utredes		
1625	Bullerbyn	Utegård	Utredes		
1621	Fågelfors Centralkök	Anmärkingar Miljö o Hälsa	Utredes		
1666	Hjortsjöskolan	Omfattande regelbunden skadegörelse	Kamerabevakning uppgradering	Offert ca 70 000 + Arbete	
1666	Hjortsjöskolan låg o mellan	Fuktskada Sal 105 Vägg o golv	Åtgärdsförslag enl. Detectum		
1621	simhall	Dörrautomatik trasig	Byts ut mot ny	offert 11800kr	
1626	Fågelfors fsk	Ugn storkök trasig	Bytes ut mot ny	offert 64875	
1642	Gullbacken fsk	2st Kylskåp med centralkyla läcker k-media	Bytes mot ny med miljövänlig k-media	Offert 94900	
1635	Skillingehus Bibliotek	Dörrautomatik trasig	Dörrtångare bytes	offert 21900	
1666	Hjortsjöskolan 7-9	Fuktskada Fasad	Åtgärdsförslag enl. Detectum	offert 185 000:-	
2021					
Id	Fastighet	Felbeskrivning	Föreslagen åtgärd	uppskattat pris	
1666	Hjortsjöskolan låg&mellan	Utrymningsplaner uppdateras	Nya upprättas		
1675	Furugården	Måla plåttak, de tvättades 2019	Måla		