

Bedömning av risk för större driftstörningar vid Vaggeryds kommuns fastigheter

| Generella | Fastighet | Risk/Driftstörning |
|---|---|---|
| Föresenade byggprojekt/byggentreprenader (olika anledningar) | Samtl. | Brist på lokaler, stor påverkan på berörd verksamhet. |
| Elavbrott | Samtl. | Begränsad tillgång till reservkraft, stor påverkan på all verksamhet |
| Avbrott internetanslutning | Samtl. | Avbrott i automatiserad drift, styrning, lås, larm, passage mm |
| Följdsador pga brister i utförandet av utlagda drift- och skötseluppdrag | Samtl. | Vattensador. Inläckage i källare. Förstört klimatskal ex. vis fasader, tak mm |
| Objektsspecifika | Fastighet | Risk/Driftstörning |
| Takläckage pga felaktigt monterade solceller | Vaggeryds simhall Skillingaryds Arena Hjortsjöskolan | Fördröjt avhjälpande orsakar inläckage med följsador |
| Stängning av undermåliga lokaler pga ålder, skick, skador, tidsbegränsade bygglov etc | Hjortsjöskolan, träskolan G:a Elverket Paviljonger med tidsbegr. Götafors skola, äldre del | Brist på ersättningslokaler |

Vaggeryds kommun

Tekniska kontoret